



### Détail 1:1 Boîtier



Détail 1:1 Barre de charge



REVISION	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>		<div>BANDALUX</div>
DATE	26-03-2014		
DESTINATAIRE	Ivan Acosta		
ECHELLE	Tolérances générales		
1:2	<div> <div>&gt;</div> <div>5</div> <div>11</div> <div>20</div> <div>35</div> <div>55</div> <div>80</div> </div>		<div>Store Véntien Classic</div> <div>Mécanisme: À cordon</div>
±	<div> <div>Jusqu'à</div> <div>5</div> <div>11</div> <div>20</div> <div>35</div> <div>55</div> <div>80</div> <div>120</div> </div>		<div>0,1 p,13,0,8 0,2 p,24 0,3 p,35</div>

REVISION	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>		<div>BANDALUX</div>
DATE	26-03-2014		
DESTINATAIRE	Ivan Acosta		
ECHELLE	Tolérances générales		
1:2	<div> <div>&gt;</div> <div>5</div> <div>11</div> <div>20</div> <div>35</div> <div>55</div> <div>80</div> </div>		<div>Store Véntien Classic</div> <div>Mécanisme: À cordon</div>
±	<div> <div>Jusqu'à</div> <div>5</div> <div>11</div> <div>20</div> <div>35</div> <div>55</div> <div>80</div> <div>120</div> </div>		<div>0,1 p,13,0,8 0,2 p,24 0,3 p,35</div>